



27.12.2012

ÄNDERUNGEN AUDATEX BEIM SKODA SUPERB II

Die Interessengemeinschaft für Fahrzeugtechnik und Lackierung (IFL) informiert, dass beim Modell Skoda Superb II die Türdichtungen mit den Leitnummern 1509, 1510, 1809 und 1810 an der Tür verklebt sind. Dadurch wird eine Wiederverwendung ausgeschlossen. Betroffen sind Fahrzeuge ab dem Baujahr 03/2008.

Audatex teilte mit, dass die Grafik sowie der Datensatz geändert werden. Die Reparaturart „N“ wird entfernt, des Weiteren wird bei der Erneuerung einer Tür die entsprechende Türdichtung als Neuteil ausgelöst.

Wenn Lackier- und Karosseriebetriebe auf Fehler und Probleme bei Reparaturzeiten aufmerksam werden, lassen sich die [Unregelmäßigkeiten hier online](#) melden. Die Interessengemeinschaft für Fahrzeugtechnik und Lackierung klärt Mängel oder Fehler im Kalkulationssystem.

Quelle: IFL, 02/2012

Ingo Köcher