



30.07.2014

## MAZDA 2: MEHR ARBEITSZEIT BEI WASSERPUMPE

Für die Erneuerung der Wasserpumpe beim Modell Mazda 2 ist mehr Arbeitszeit nötig: Laut Interessengemeinschaft für Fahrzeugtechnik und Lackierung (IFL) sind die in den Schadenskalkulationssystemen Audatex und DAT hinterlegten Arbeitszeiten zu gering angesetzt. Beide Systeme führen eine Arbeitszeit von 9AW auf.

### ACHTUNG: HERSTELLERZEITEN BEACHTEN

Der Hersteller Mazda gibt für die Erneuerung der Wasserpumpe allerdings die folgenden Arbeitszeiten vor:

1. Für Benzinmotoren, Arbeitspositionsnummer: E0101B-R-X = 19AW
2. Für Dieselmotoren, Arbeitspositionsnummer: E0101 H-R-X = 23AW

Audatex und DAT werden in ihren Systemen demnächst die Zeiten korrigieren. Bis die Anpassung der Arbeitswerte im verwendeten System hinterlegt ist, empfiehlt die IFL eine manuelle Änderung auf die genannte Arbeitszeit. Dabei kann sich auf die IFL-technische Mitteilung bezogen werden.

Wenn Lackier- und Karosseriebetriebe auf Fehler und Probleme bei Reparaturzeiten aufmerksam werden, lassen sich die [Unregelmäßigkeiten hier online](#) melden. Die Interessengemeinschaft für

Fahrzeugtechnik und Lackierung klärt Mängel oder Fehler im Kalkulationssystem.

Quelle: IFL, 13/2014

Ina Otto