



01.02.2017

ZKF-TIPP: A-SÄULE ERSETZEN BEI BMW ACTIVE TOURER (F45)

An welchen Stellen bei der Karosserie des BMW Active Tourer (F45) geschnitten wird, um die A-Säule zu ersetzen, wird im ZKF-Tipp detailliert dargestellt. Zudem informiert der Reparaturhinweis über Schnittlinien, Schleifpunkte und wie das neue Bauteil verklebt werden muss.

Der [ZKF-Tipp steht als kostenfreier Download](#) zur Verfügung.

UNTERSTÜTZUNG VOM VERBAND

colornews.de bietet an dieser Stelle regelmäßig Reparaturhinweise wie ZKF-Tipps oder technische Mitteilungen der IFL. Damit sind Sie besser informiert und können effizienter arbeiten. Weitere ZKF-Tipps erhalten Sie beim Zentralverband Karosserie- und Fahrzeugtechnik. Sie sind kostenpflichtig.