



02.08.2017

IFL: SCHWELLERTAUSCH AM FIAT QUBO

Die Interessengemeinschaft für Fahrzeugtechnik und Lackierung IFL weist darauf hin, dass es für den Fiat Qubo beim Tausch des kompletten Schwellersatzes weder Angaben im Reparaturleitfaden noch Hinweise zu Arbeitszeitvorgabe gibt. Dennoch kann der Betrieb derartige Schäden abrechnen.

Worauf bei der Abrechnung zu achten ist, hat die IFL in der technischen Mitteilung Fiat Qubo Schwellersatz zusammengefasst. [Laden Sie sich die technische Mitteilung kostenfrei herunter.](#)

FIAT BIETET VIER OPTIONEN

Lediglich für Arbeiten am Außenschwellerbereich bietet der Hersteller vier Optionen. Nach Rücksprache mit Audatex AUTOonline und DAT sowie eigenen Recherchen der IFL wurde ein Richtwert von 60 AW für die reine Blecharbeitszeit für die „Erneuerung Außenschweller links oder rechts komplett“ zugrunde gelegt.

EMPFEHLUNG FÜR DIE ABRECHNUNG

Da Angaben in den Kalkulationsprogrammen von Audatex AUTOonline und DAT fehlen, rät die IFL K&L-Betrieben, die aufgewendete Reparaturzeit zu erfassen und zu dokumentieren. Zudem sollte die technische Mitteilung der Kalkulation oder Rechnung beigefügt werden.