



19.12.2017

IFL: VORSICHT BEI SCHEINWERFER-DICHTUNGEN AM BMW 5ER

Die Interessengemeinschaft für Fahrzeugtechnik und Lackierung IFL wurde von Karosserie- und Lackierbetrieben darüber informiert, dass beim BMW 5er des Typs F10 und F11 (Bauzeit 09.2010 bis 06.2013) besonders auf die Dichtungen an den Scheinwerfern sowie auf die Abdeckungen für Blink- und Standlicht zu achten ist.

[Laden Sie die IFL-technische Mitteilung Nr. 20/2017: „BMW 5er-Reihe – Dichtungen für Scheinwerferdeckel an Blink- und Standlicht“ kostenfrei herunter.](#)

MITARBEIT DER BETRIEBE IST ENTSCHEIDEND

Nachdem K&L-Betriebe die IFL vermehrt mit entsprechenden Hinweisen angesprochen hatten, setzte sich die Interessengemeinschaft mit dem Hersteller in Verbindung. Auf Basis der von BMW gelieferten Informationen konnte die IFL eine technische Mitteilung für Reparaturbetriebe erstellen. Die Interessengemeinschaft weist darauf hin, dass Betriebe für Hinweise zu Reparaturprozessen oder über fehlerhafte Angaben im Kalkulationsprogramm einen [Meldebogen](#) nutzen können. Alle bei der IFL eingehenden Hinweise und Anfragen werden geprüft. Anschließend setzt sich die Interessengemeinschaft mit dem entsprechenden Hersteller in Verbindung. Auf der Basis der vom Autobauer gelieferten Informationen erstellt die IFL dann eine technische Mitteilung, die allen Betrieben zugutekommt.