



17.01.2018

ZKF-TIPP: SEITENWAND BEIM BMW 2ER GRAN TOURER ERSETZEN

Schneiden, schweißen, kleben: Wie der Karosseriebauer beim BMW 2er Gran Tourer vorgehen muss, um die Seitenwand nach Herstellervorgaben zu ersetzen, zeigt der ZKF-Tipp. Die Reparaturanweisung gilt für alle Motorisierungen des BMW 2er (F46) ab Baujahr 2015/03.

LADEN SIE DEN ZKF-TIPP HERUNTER

Die detaillierte Reparaturanweisung „[ZKF-Tipp: BMW 2er Gran Tourer Seitenwand ersetzen](#)“, können Sie kostenfrei für Ihre Dokumentation herunterladen.

Ingo Köcher