



07.02.2018

## IFL-TIPP: KAROSSERIE-TRENNSCHNITTE BEI VW-MODELLEN (KORREKTUR)

In der technischen Mitteilung 02/2018 informierte die Interessengemeinschaft für Fahrzeugtechnik und Lackierung über die Schnittbereiche, an denen beim Tausch einer Seitenwand bei VW Passat und VW Polo getrennt werden soll. Mit der aktuellen Korrektur ergänzt die IFL die Angaben zu Baureihe und -jahr des VW Polo. Unverändert bleiben indes die Reparaturempfehlungen für die Modelle VW Passat und VW Polo.

Laden Sie sich die [Korrektur zur technischen Mitteilung 02/2018 „Allgemeine Angaben zu Karosserie-Trennschnitten am Beispiel VW Passat / VW Polo“](#) kostenfrei herunter.

### ACHTUNG BEIM SCHNEIDEN

Die IFL weist daraufhin, dass vor dem Ausführen von Trennschnitten in jedem Fall tagesaktuelle Herstellerinformationen einzuholen seien. Zudem sind in der technischen Mitteilung zwei mit „X“ gekennzeichnete Schnittverläufe dargestellt, die von der Interessengemeinschaft als nicht fachgerecht eingestuft werden.

Ingo Köcher