
SCHADEN.NEWS




25.07.2018

# REPARATUR AM SCHWELLER: HIER WIRD GESCHNITTEN

An welchen Stellen der Karosserie des Seat Ateca geschnitten werden muss, um einen Teil des Schwellers zu ersetzen, hat der ZKF im Reparaturtipp zusammengestellz. Zudem informiert der Reparaturhinweis über Schnittlinien und die einzusetzenden Fügeverfahren.

Der ZKF-Tipp "Seat Ateca (KH) Teilersatz Schweller" steht als kostenfreier Download zur Verfügung.

## UNTERSTÜTZUNG VOM VERBAND

Schaden.news | colornews.de bietet an dieser Stelle regelmäßig Reparaturhinweise wie ZKF-Tipps oder technische Mitteilungen der IFL . Damit sind Sie besser informiert und können effizienter arbeiten. Weitere ZKF-Tipps erhalten Sie beim Zentralverband Karosserie- und Fahrzeugtechnik. Diese sind kostenpflichtig.