SCHADEN.NEWS



21.11.2017

ZKF-TIPP: SEITENWAND AM BMW 4ER ERSETZEN

Die Herstellervorgabe beim Tausch der Seitenwand am BMW 4er F32 erfolgt nach der BMW-Reparaturmethode „Kleben und Nieten“.
Welcher Klebstoff bei der Reparatur eines entsprechenden Unfallschadens am BMW 4er einzusetzen ist und wie etwa mit Verstärkungsblechen an B- und C-Säule umgegangen werden muss, zeigt der ZKF Tipp.

Die detaillierte Reparaturanweisung „ZKF-Tipp BMW 4-Serie F 32, Seitenwand ersetzen“, können Sie kostenfrei für Ihre Dokumentation herunterladen .