SCHADEN.NEWS



21.02.2018

ZKF-TIPP: OPEL ASTRA B-SÄULE AUSSEN ERSETZEN

An welchen Stellen beim Opel Astra (K) ab Baujahr 2015/07 eine Abschnittsreparatur gestattet ist und wo Schnitte mit der Karosseriesäge zulässig sind, zeigt der ZKF-Reparaturtipp. Zudem informiert der Zentralverband Karosserie- und Fahrzeugtechnik darüber, dass vor der Reparatur das Airbag-System deaktiviert und das Batterie-Massekabel getrennt werden müssen.
Laden Sie den ZKF-Tipp „Opel Astra B-Säule außen ersetzen“ kostenfrei herunter.

VORBEREITUNG UND EINBAU DES NEUTEILS

Das Neuteil muss vor dem Einsetzen angepasst werden. Anschließend bohrt der Karosseriebauer Löcher für Blindnieten und Langlöcher. Am Ende wird 2K-Karosserieklebstoff auf das Neuteil appliziert. Im Bereich der MIG-Lötstellen darf im Umkreis von 25 Millimetern kein Strukturklebstoff vorhanden sein. Entlang der Naht werden in 25 Millimeter Abstand Stepplötungen vorgenommen.