SCHADEN.NEWS

01.10.2019

NISSAN QASHQAI: MEHR ZEIT FÜR DEN TAUSCH DES HEIZUNGSKASTENS

Der japanische Hersteller hat die Zeitvorgaben für die komplette Erneuerung des Heizungskastens bei der zweiten Generation (ab 2012/2013) des Kompakt-SUVs in der Tekna-Modellreihe überarbeitet. Das ist das Ergebnis einer Anfrage der Interessengemeinschaft für Fahrzeugtechnik und Lackierung beim Importeur der Fahrzeuge.

DATENANBIETER WURDEN BEREITS ÜBER AKTUALISIERUNG INFORMIERT

Bislang veranschlagte Nissan für den Tausch des Heizungskastens (inklusive De- und Remontage der Armaturentafel) einheitlich vier Stunden. Künftig sind es – je nach Motorisierung – zwischen 4,6 und 5,4 Stunden, wie der Tabelle in der Technischen Mitteilung 11-2019 der IFL zu entnehmen ist. Die Datenanbieter wurden bereits von Nissan und der IFL über diese Änderungen informiert.

IFL INFORMIERT ÜBER ZUSÄTZLICHE REPARATURPOSITIONEN

Laut IFL sei jedoch auch aus den aktualisierten Zeiten nicht ersichtlich, wie diese zustande kommen und welche Faktoren bzw. welcher Leistungsgrad zugrunde gelegt werden. Freie Fachbetriebe und Werkstätten sollten die Angaben daher als Empfehlungen bzw. Richtwerte verstehen. Auch sei eine Reihe von Positionen noch nicht darin berücksichtigt, darunter etwa das Auslesen des Fehlerspeichers, die Identifizierung des Klimakältemittels sowie die gesetzlich geforderten Aufwendungen zur Dokumentation.

Christoph Hendel