



22.07.2013

ZKF-TIPPS: WISSEN, WIE REPARIERT WIRD

Wie setzen Sie die Seitenwand eines BMW 5er fachgerecht nach neuer Reparaturmethode des Herstellers in stand? Wo liegen die Schnittlinien beim Ersetzen der B-Säule am Audi Q 7? Gemeinsam mit dem Zentralverband Karosserie- und Fahrzeugtechnik (ZKF) veröffentlicht colornews.de aktuelle Reparaturhinweise. Exklusiv und kostenfrei.

Regelmäßig aktualisieren wir an dieser Stelle die ZKF-Tipps, damit Sie einfach besser informiert sind. **Alle ZKF-Tipps erhalten Sie beim Zentralverband.** Sie sind kostenpflichtig.

[Seitenwand ersetzen \(Opel 355\)](#)

[Abschnittsreparatur vorderer Längsträger \(Ford 357\)](#)

[Ersetzen der B-Säule \(Audi 265\)](#)

[Seitenwand ersetzen \(Audi 267\)](#)

[Verkleidung vordere Tür ausbauen \(BMW 254\)](#)

[Seitenwand ersetzen \(BMW 263\)](#)

Abschnittsreparatur vorderer Längsträger (VW 448)

Nadine Kunert