



27.07.2015

## VIDEO: SCHLEIFEN IN VIER SCHRITTEN MIT FESTOOL

Festool empfiehlt für den Abtrag der ersten Spachtelschicht das Schleifmittel Granat P80 und einen Exzentrerschleifer mit 5 Hub – beispielsweise den Elektro-Exzentrerschleifer ETS EC 150/5. Die Körnungsmischung bei P80 besteht aus Aluminiumoxid und einem Anteil Keramik. Dies sorgt beim Spachtelschliff für eine lange Standzeit und einen hohen Abtrag.

Der zweite Schritt – erster Zwischenschliff – erfolgt mit Granat P180. Dieser Körnungsschritt eignet sich sehr gut dafür, die Kratzer des Grobschliffs herauszuarbeiten. In dem dritten Schleifschritt – zweiter Zwischenschliff – bringt Granat P280 eine fast riefenfreie Oberfläche. Für beide Spachtelzwischenschliffe wird ein Exzentrerschleifer mit 5 mm Schleifhub verwendet.

Nach dem Aufbringen und Aushärten des Füllers empfiehlt Festool, die Oberfläche mit Granat P400 und einem Exzenter mit 3 mm Hub zu finishen.

Die einzelnen Schritte erklärt Festool detailliert im obenstehenden Video.

Ina Otto