



03.05.2016

IFL ERWEITERT LISTE „FREI WÄHLBARER ARBEITSPOSITIONEN“

Durch den schnellen Modellwechsel bei den Fahrzeug-Herstellern ist es nahezu unmöglich, vollständige Reparaturanleitungen, spezielle modellbezogene Informationen wie etwa zu Fahrerassistenzsystemen oder lacktechnischen Informationen zur Verfügung zu stellen. Dies führt dazu, dass in den Kalkulationssystemen häufig wichtige für die Reparatur notwendige Informationen und Arbeitspositionen fehlen. Nun stellt die IFL eine aktualisierte Liste frei wählbarer Positionen zur Verfügung.

[Liste frei wählbarer Arbeitspositionen zum kostenfreien Download.](#)

70 POSITIONEN MIT ZEITLICHEN EMPFEHLUNGEN

Genau hier setzt die Arbeit der IFL an. Fällt bei einer Kalkulation auf, dass wichtige Positionen fehlen, die für die vollständige, fachgerechte Kalkulation/Reparatur notwendig sind, finden diese Eingang in die IFL-Liste „frei wählbare Arbeitspositionen“. Aktuell umfasst die Liste 70 Positionen. Alle Positionen sind aus den Informationen/Empfehlungen und Anregungen unserer Mitgliedsbetriebe und Sachverständigen entstanden. Die IFL hat diese Positionen mit Umfasstexten und „zeitlichen“ Empfehlungen ergänzt.

KONTROLLIEREN, UM DOPPELBERECHNUNG AUSZUSCHLIESSEN

Verzichten Sie nicht auf die Geltendmachung der für eine fachgerechte Reparatur erforderlichen Arbeitspositionen und übernehmen Sie die fehlenden aber erforderlichen Arbeitspositionen aus der IFL-Liste in Ihre Kalkulation bzw. Rechnung. Bitte überprüfen Sie vor der Übernahme von IFL-Positionen die fahrzeugspezifischen Herstellerinformationen, um Doppelberechnungen zu vermeiden. Sollten Ihnen fehlende Arbeitspositionen in den Kalkulationssystemen auffallen, die nicht Bestandteil der IFL-Liste sind, melden Sie diese bitte direkt über unsere Internetseite an uns. Die IFL-Liste „frei wählbare Arbeitspositionen“ dient den Werkstätten und Sachverständigen als ergänzende Hilfestellung zur vollständigen und fachgerechten Kalkulation von Unfallschäden.

Ingo Köcher