



04.04.2018

## ZKF-TIPP: B-SÄULE AM BMW 5ER ERSETZEN

Wie der Karosseriebauer beim Tausch der B-Säule eines BMW 5er (G30) ab Baujahr 2017-02 vorgehen muss, hat der Zentralverband Karosserie- und Fahrzeugtechnik im Reparaturtipp zusammengestellt. Wo Trennschnitte gesetzt werden dürfen und was beim Einpassen des Schaumformteils zu beachten ist, lesen Sie im ZKF-Tipp.

### REPARATURTIPP HERUNTERLADEN

Die detaillierte Reparaturanweisung „BMW 5er (G30) B-Säule ersetzen“, können Sie kostenfrei für Ihre Dokumentation herunterladen.

Ingo Köcher