



07.07.2015

SKODA SUPERB II (3T, SKOD020): SEITENWAND ERSETZEN

Wo beim Skoda Superb II beim Tausch der Seitenwand geschnitten werden darf, zeigen wir Ihnen im aktuellen ZKF-Tipp SKOD020. Die genaue Arbeitsanleitung als [kostenfreier PDF-Download](#) liefert zudem Informationen zum Verschweißen und Verkleben des neuen Seitenteils.

colornews.de bietet an dieser Stelle regelmäßig [ZKF-Tipps](#). Damit sind Sie besser informiert und können effizienter arbeiten. Weitere ZKF-Tipps erhalten Sie beim [Zentralverband Karosserie- und Fahrzeugtechnik](#). Sie sind kostenpflichtig.

Ingo Köcher