



21.03.2018

ZKF-TIPP MERCEDES BENZ GLC: UMGANG MIT DER „AKTIVEN MOTORHAUBE“

Die Mercedes Benz GLC-Baureihe 253 (ab Baujahr 2015/06) verfügt bei allen Motorisierungen über eine aktive Motohaube. Im Falle eines Frontaufpralls sorgt die Kombination aus Beschleunigungs- und Drucksensoren dafür, dass ein Airbag-System aktiviert wird und die Motorhaube angehoben wird.

Im ZKF-Reparaturtipp hat der Brancheverband zusammengetragen, worauf bei der Unfallschadenreparatur von Mercedes Benz GLC Modellen mit ausgelöster Motorhaube zu achten.

Den ZKF-Tipp „Mercedes Benz GLC Aktive Motorhaube“ können Sie kostenfrei herunterladen .