



18.03.2015

HYUNDAI SANTA FE: SCHWELLER ERSETZEN (HYUN036)

An welchen Stellen Sie den Schweller des Hyundai Santa Fe bei einer Abschnittsreparatur trennen können, zeigt der ZKF-Tipp [Hyundai Santa FE HYUN036](#).

Regelmäßig aktualisieren wir an dieser Stelle die ZKF-Tipps, damit Sie einfach besser informiert sind. [Alle ZKF-Tipps erhalten Sie beim Zentralverband](#). Sie sind kostenpflichtig.

[Ingo Köcher](#)